



REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DE CATALUNYA

REHABILICAT

REHABILITCAT, S.L.

CARRER VILAMARÍ, 68-88

08015 BARCELONA

Telf./Fax: 618332877/

B66491002

CCPP Ctra. Ripollet, 58 bis

Ctra. Ripollet, 58 bis

08110 Montcada i Reixac

Barcelona

Telf: /

C.I.F./N.I.F.:H59699017

FACTURA PROFORMA

SERIE :	AE21	PÁG. : 1
FRA. Nº :	85	FECHA : 23/03/21
CLIENTE Nº :	36	

OBRA : 180308 - CTRA.RIPOLLET, 58 FACHADA Y ARQUETA

N./REFERENCIA : REPARACIÓN ARQUETA COLECTOR

CÓDIGO ARTÍCULO	UD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO / UD.	D.%	IVA IGIC	IMPORTE
ART COBROFRAC	ud	<p>OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO</p> <p>Por los trabajos realizados en la Comunidad de Propietarios sita en CTRA. RIPOLLET, 58 BIS en Barcelona, consistentes en trabajos de rehabilitación del edificio plurifamiliar.</p> <p>En concepto de REPARACIÓN ARQUETA COLECTOR realizados en marzo de 2019 según especificaciones pactadas en presupuesto de obra nº18308.</p> <p>Se realizando varias actuaciones.</p> <p>Primero, se fue a ver con la empresa de la cámara, por donde recorría el colector y se apreció que en el local del taller mecánico, había una zona rota. También se indicó que se debería de repicar el espacio debajo de la escalera comunitaria, por que se creía que el atasco provenía de esta zona.</p> <p>En la siguiente visita se abrió una arqueta que se nos indicó que había dentro de un cuarto de instalaciones y posteriormente se tubo que tapar. Finalmente se comprobó con la empresa de desatascos, desde el baño del taller y se desatascó el tubo.</p> <p>Esto es lo que se hizo, cada vez que fue la empresa desatascos, fueron dos parejas.</p>	1,000	697,00		21,00	697,00

BASE	% IVA IGIC	I.V.A. - I.G.I.C.	% R.E.	RECARGO EQUIV.	DESCUENTO	TOTAL ALBARÁN
697,00	21,00	146,37			0,00	843,37
					RETENCIÓN 0,00	