

PROPIUESTA MEDICION FINAL REVISADA

Medición Real Chapas

MEDICION	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO	UDS DE PORTICOS O ALINEACIONES	PORICO/ ALINEACION	UDS DE PERFIL	TIPO DE PERFIL	PERFIL	ALTO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (M2) DOS CARAS	AREA DE LA SECCIÓN TUBOS (m2)	AREA DE LA SECCIÓN (m2)	ML	ML TOTAL	M2
SUPERFICIE TANQUE INTERIOR Y EXTERIOR	1		CHAPA RECTANGULAR 2 CARAS	9		PL 2000x6	2	0,006		0	0,012	9,169	82,521	331,074
	1		CHAPA RECTANGULAR 2 CARAS	3		PL 2000x5	2	0,005		0	0,01	9,169	27,507	110,303
SUPERFICIE TANQUE CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR	1		CHAPA TRIANGULAR 2 CARAS	20		PL 4000x1,4x5			7				0	140
SUPERFICIE TANQUE FONDO INTERIOR Y EXTERIOR	1		CHAPA EN ARCO 2 CARAS	2		PL 2000x6			2,7				0	5,4
FONDO	1		CHAPA RECTANGULAR CON EXTREMOS CIRCULARES 2 CARAS	2		PL 2000x6			25,5				0	51
FONDO	1		CHAPA RECTANGULAR CON EXTREMOS CIRCULARES 2 CARAS	2		PL 2000x6			33,94				0	67,88
Superficie Interior Tanque		Laterales	165,64 55,15											
Cubierta			70,00											
Fondo			62,19											
			352,98			352,98			33,27				11.743,64 €	
Superficie Exterior Tanque		Laterales	165,64 55,15											
Cubierta			70,00											
Fondo			62,19											
			352,98			352,98			45,3				15.989,99 €	
Barandilla techo	MI	Caras	Alto											
	27,5	2	1,1				60,5							
Total M2 Barandilla				60,5										2.740,65 €
Escalera de Gato	MI	Desarrollo	Caras											
	8	2,75	2				44							
Total M2 Escalera Gato				44										1.993,20 €
Pasarela	Área	Caras												
	5,26	2					10,52							
Barandilla Pasarela	MI													
	4,35	1,1	4				19,14							
Total M2 Plataforma				29,66										1.343,60 €
PRESUPUESTO ACEPTADO		Capa Interior	33,27 €/m2											
		Capa Exterior	45,30 €/m2											

Total Propuesta de Proforma

Medios Aux	Transporte Maquinaria	2	280,00 €	560,00 €	560,00 €
	Alquiler de maquinaria	5	100,00 €	500,00 €	500,00 €
	TOTAL PROPUESTA PROFORMA				34.871,09 €
	A deducir anterior		-27.499,50 €		-27.499,50 €
		Total			7.371,59 €
***	Exclusiones:		IVA no incluido		

- a) Pintura completa una última mano del exterior debido a los daños en la misma en el montaje.
 b) Pintura interior fondo de tanque por los daños de montaje.
 c) Medios aux interiores de tanque