

FACTURA

Fecha: 31/05/2021

Nº Factura: 000152

Proyecto: Reparaciones

Pág. 1

ENDERMAR SL.

601

CRTA DE SANTIAGA Nº 84

08291 RIPOLLET

BARCELONA

C.I.F./N.I.F. B60936549

FORMA DE PAGO

CONTADO - TRANSFERENCIA

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	TOTAL
Albarán: 1-000196	30/04/2021 Reparaciones			
BASE DE CERRO MURIANO				
sp	Según parte de trabajo Nº 3199del 29/04/2021. Descongelar evaporador de cámara frigorífica de cocina de núcleo B.			
T1	Tecnico 1 1ª hora	1,00	28,000	28,00
des	Desplazamiento cordoba	1,00	14,000	14,00
Albarán: 1-000210	11/05/2021 Reparaciones			
BASE DE CERRO MURIANO				
sp	Según parte de trabajo Nº 1005el 10/05/2021. Cocina núcleo A Sector Oeste.			
	Revisar grifo de lavavajillas bloqueado y reparar, reparar cadena de lavavajillas y revisar pella patatas.			
T1	Tecnico 1 1ª hora	1,00	28,000	28,00
des	Desplazamiento cordoba	1,00	14,000	14,00
Albarán: 1-000219	17/05/2021 Reparaciones			
BASE DE CERRO MURIANO				
sp	Según parte de trabajo Nº 1006 el 12/05/2021. Cocina núcleo B.			
	Camara de congelacion bloqueada de nieve, descongelar.			
T1	Tecnico 1 1ª hora	1,00	28,000	28,00
des	Desplazamiento cordoba	1,00	14,000	14,00
Albarán: 1-000222	19/05/2021 Est-man-frio-08			
OFERTA ECONÓMICA DE REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO FRIO 08.				
	Sanear cableado de tarjeta electronica de la unidad exterior y sustituir tarjeta.			
M.O.		1,00	145,000	145,00
Albarán: 1-000224	19/05/2021 Preventivo			

FACTURA

Fecha: 31/05/2021

Nº Factura: 000152

Proyecto: Reparaciones

Pág. 2

ENDERMAR SL.

601

CRTA DE SANTIAGA Nº 84

08291 RIPOLLET

BARCELONA

C.I.F./N.I.F. B60936549

FORMA DE PAGO

CONTADO - TRANSFERENCIA

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	TOTAL
BASE DE CERRO MURIANO				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COCINA NUCLEO B SECTOR ESTE, y COCINA NUCLEO A SECTOR ESTE				
sp	Según parte de trabajo Nº 3515 del 17/05/2021			
T1	TOTAL	1,00	144,000	144,00
Albarán:	1-000229 20/05/2021 Reparaciones			
BASE DE CERRO MURIANO				
sp	Según parte de trabajo Nº 3516el 18/05/2021. Cocina núcleo B. Cambiar Selector 0-1, hacer soporte y colgar cortina de cuarto verduras, revisar lavavajillas Nucleo A Sector Oeste.			
	Selector 0-1	1,00	10,900	8,72
T1	Tecnico 1 1ª hora	1,00	28,000	28,00
T1	Tecnico 1	6,00	21,500	129,00
des	Desplazamiento cordoba	1,00	14,000	14,00
Albarán:	1-000230 20/05/2021 Reparaciones			
BASE DE CERRO MURIANO				
sp	Según parte de trabajo Nº 3517el 19/05/2021. Revisar 2 granizadoras , se traen al taller para repararlas, Hacer soporte para cortina frio de cuarto de carne			
T1	Tecnico 1 1ª hora	1,00	28,000	28,00
T1	Tecnico 1	3,00	21,500	64,50
des	Desplazamiento cordoba	1,00	14,000	14,00
Albarán:	1-000232 24/05/2021 Reparaciones			
BASE DE CERRO MURIANO				
sp	Según parte de trabajo Nº 3519el 20/05/2021.			
	Cocina Núcleo B. Reparación de carros de bandejas y de túnel de lavado, no coge agua.			

FACTURA

Fecha: 31/05/2021

Nº Factura: 000152

Proyecto: Reparaciones

Pág. 3

ENDERMAR SL.

601

CRTA DE SANTIAGA Nº 84

08291 RIPOLLET

BARCELONA

C.I.F./N.I.F. B60936549

FORMA DE PAGO

CONTADO - TRANSFERENCIA

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	TOTAL
	Cocina Núcleo A. Cambio de bornas de lavavajillas.			
	Cantina Mando B. Revisar maquina de hielo.			
	Bornas de 35mm	3,00	4,200	10,08
T1	Tecnico 1 1ª hora	1,00	28,000	28,00
T1	Tecnico 1	2,00	21,500	43,00
des	Desplazamiento cordoba	1,00	14,000	14,00
Albarán:	1-000233 24/05/2021 Preventivo			
BASE DE CERRO MURIANO				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL VACAR				
sp	Según parte de trabajo Nº 3520 del 21/05/2021			
T1	TOTAL	1,00	144,000	144,00
Albarán:	1-000239 31/05/2021 Cortinas Camaras			
REPARACIÓN DE CORTINAS COCINA DE NÚCLEO B SECTOR ESTE.				
Reparación de cortinas de cuarto frio y antecámaras de cocina de núcleo B sector Este. Total 6 Lamas				
	Lama 3mm-200mm	6,00	43,960	211,01
	Preparacion y colocacion de lamas	6,00	24,010	144,06
OBSERVACIONES				
Domiciliación: Caja Sur IBAN Entidad Oficina Número de cuenta ES78 0237 0185 30 9170542353				
BASE I.V.A. 21,00 TOTAL 1.295,37€ 272,03€ 1.567,40€				
Vencimiento: 31/05/2021				