

<b>Matrícula</b>	9831KCW	<b>Km</b>	151656
<b>Marca</b>	MERCEDES-BENZ	<b>Modelo</b>	A150
<b>Bastidor</b>	WDD1690312J341512		
<b>Poliza</b>	Perito		
<b>Siniestro</b>			
<b>Reg. taller</b>			
<b>Reg. especial</b>	Taller		

Ian Beesley

Avda. de los Fueros, 30 1º C 5

Javea  
 03730 ALICANTE

## Factura

Página 1 de 1

Número	Fecha	Forma de pago	Cliente	C.I.F./N.I.F.	O.T
01 / 15	25-10-2018	Contado	275	X3222629F	1-G-691

Código	Descripción	Unidades	Precio	DTO.	Importe
MM	Sustituir carter	7,00	33,00		231,00
0	Carter origen Mercedes	1,00	279,75		279,75
5W30	Aceite Sintético 5W30 C3 Longlife	4,00	14,10		56,40
0	NOTA: 2 tornillos partidos en carter debido a la corrosión Catalizador roto debido al impacto Tapizado bajos partido	1,00			

Total bruto	Dto. esp	Base imponible	I.V.A	Total I.V.A	Total linea
567,15		567,15	21	119,10	686,25
				Franquicia	
				Total factura	686,25

25/10/2018: 686,25 €

Conforme cliente

Firma y sello del taller