

<b>Matrícula</b>	A 9117 ED	<b>Km</b>	0
<b>Marca</b>	FORD	<b>Modelo</b>	Mondeo
<b>Bastidor</b>	WF0NXXGBBNXU36874		
<b>Poliza</b>			
<b>Siniestro</b>			
<b>Reg. taller</b>			
<b>Req. especial</b>			
	<b>Taller</b>		

Ian Beesley  
Avenida del Mediterraneo  
Teulada  
03724 ALICANTE

## Factura

Página 1 de 1

Número	Fecha	Forma de pago	Cliente	C.I.F./N.I.F.	O.T
19/8	25-09-2019	Contado	19	X3222629F	

Código	Descripción	Unidades	Precio	DTO.	Importe
MO 0	Sustituir bieleta barra estabilizadora lado conductor	0,50	35,00		17,50
	Bieleta barra estabilizadora lado conductor	1,00	36,40		36,40

25/09/2019: 65,22 €

## Conforme cliente

### **Firma y sello del taller**