

## NEUMÁTICOS EL CANDILES, S.L.

C.I.F.: B-03830247

Avda. de Orihuela, 132  
03370 - REDOVAN (Alicante)  
Tel.: 96 675 45 93  
administracion@elcandiles.com


NEUMÁTICOS



CAMBIO DE ACEITE



REVISIÓN OFICIAL



FRENOS



AMORTIGUADORES

FECHA	FACTURA	HOJA
06/09/2022	22 / 2.882	1/2

TSVETAN DANCHEV DOBREV  
C/MAESTRO ESTEBAN, 2 1º  
03300 - ORIHUELA  
ALICANTE  
430003794  
NIF:ESX4353609P

OP.	FECHA	Nº ALBARAN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MATRÍCULA	PRECIO	IMPO
	06/09/2022	22/4.149	1,00	DETECTOR FUGAS AZOIDRO	9122GBN	10,00 €	10,
	06/09/2022	22/4.149	1,00	CONDENSADOR A/A NISSENS	9122GBN	199,84 €	199
	06/09/2022	22/4.149	1,00	BOBINA COMPRESOR A/A ZEXEL EACLIMA	9122GBN	72,50 €	72,
	06/09/2022	22/4.149	2,00	ANITOLLOS TORICOS A/A	9122GBN	0,00 €	0,
	06/09/2022	22/4.149	1,00	OBUS R12/R134 GRANDE ROSCA 8MM RV1011	9122GBN	4,84 €	4,
	06/09/2022	22/4.149	1,00	OBUS R12/R134 ROSCA 5MM RV1001	9122GBN	2,69 €	2,
	06/09/2022	22/4.149	0,55	GAS AIRE ACONDICIONADO G134K 1 KILO	9122GBN	85,00 €	46,
	06/09/2022	22/4.149	0,55	TASA IMPUESTOS GASES FLUORADOS	9122GBN	26,00 €	14,
	06/09/2022	22/4.149	1,00	CARGA ACEITE COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	9122GBN	3,60 €	3,
	06/09/2022	22/4.149	1,00	DETECTOR FUGAS AIRE ACONDICIONADO	9122GBN	5,89 €	5,
	06/09/2022	22/4.149	1,00	COMPROBAR FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADA	9122GBN	45,00 €	45,
		22/4.149		Conectar estación carga aire acondicionado, hacer vacío del circuito comprobar estanqueidad, cargar gas aire acondicionado, echar ace. compresor y carga de colorante detector de fugas	9122GBN		
		22/4.149		arrancar vehículo y hacer prueba funcionamiento. Hay que cambiar polea del compresor que esta rota.	9122GBN		
		22/4.149		Recuperar gas	9122GBN		
		22/4.149		Hay que comprobar que no hay fugas	9122GBN		
	06/09/2022	22/4.149	1,00	HACER TEST DE FUGAS AIRE ACONDICIONADO CON HIDROGENO	9122GBN	45,00 €	45,
		22/4.149		Hay que cambiar el condensador que tiene perdida	9122GBN		
	06/09/2022	22/4.149	2,00	CAMBIAR CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO SOBRE EL VEHÍCULO	9122GBN	45,00 €	90,
	06/09/2022	22/4.149	1,60	DESMONTAR Y MONTAR COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO SOBRE EL VEHÍCULO	9122GBN	45,00 €	72,
	06/09/2022	22/4.149	0,60	CAMBIAR POLEA COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO SOBRE EL BANCO	9122GBN	45,00 €	27,

IMPORTE BRUTO		BASE IMPONIBLE	%	I.V.A. IMPORTE	R. EQUIVALENCIA %	IMPORTE	TOTAL

VENCIMIENTOS:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

## Aviso Legal:

Información básica sobre protección de datos. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos 2016/679, Neumáticos El Candiles, S.L.desea informarle que los datos de carácter personal que Ud. nos facilite en este documento se tratarán para la gestión y el mantenimiento de la relación comercial, así como para la gestión de la reparación y el seguimiento de su vehículo.

Igualmente, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, portabilidad, revocación, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos personales como obtener información adicional y detallada sobre protección de datos a través de la cuenta de e-mail administracion@elcandiles.com

NEUMÁTICOS EL CANDILES, S.L.

C.I.F: B-03830247

Avda. de Orihuela, 132  
03370 - REDOVAN (Alicante)  
Tel.: 96 675 45 93  
[administracion@elcandiles.com](mailto:administracion@elcandiles.com)



TSVETAN DANCHEV DOBREV  
C/MAESTRO ESTEBAN, 2 1º  
03300 - ORIHUELA  
ALICANTE  
430003794  
NIF:ESX4353609P

FECHA	FACTURA	HOJA
06/09/2022	22 / 2.882	2/2

OP.	FECHA	Nº ALBARAN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MATRÍCULA	PRECIO		IMPOR
		22/4.149		HACER TEST DE FUGAS AIRE ACONDICIONADO CON HIDROGENO DESPUES DE CAMBIAR POLEA COMPRESOR	9122GBN			
		22/4.149		Fuga leve por la tapa lateral del compresor	9122GBN			
06/09/2022		22/4.149	1,00	CAMBIAR ANILLO TORICO TAPA LATERAL COMPRESOR AIRE	9122GBN	45,00 €	45,00	
06/09/2022		22/4.149	1,00	VOLVER HACER TEST DE FUGAS AIRE ACONDICIONADO CON HIDROGENO DESPUES DE REPARAR	9122GBN	45,00 €	45,00	
06/09/2022		22/4.149	1,00	CARGAR GAS AIRE ACONDICIONADO Y HACER PRUEBA FUNCIONAMIENTO	9122GBN	45,00 €	45,00	
		22/4.149		Conectar estación de carga, hacer vacío del circuito y comprobar estanqueidad, cargar gas aire acondicionado, arrancar vehículo y hacer prueba funcionamiento.	9122GBN			
		22/4.149		LAVADO PISTOLA EXTERIOR VEHICULO TURISMO	9122GBN			
		22/4.149		HACER DIAGNOSIS	9122GBN			
		22/4.149		Conectar ordenador y leer fallos	9122GBN			
		22/4.149		P161A BUJÍA INCANDESCENTE MOTOR CILINDRO 1, INTERRUPCIÓN	9122GBN			
		22/4.149		P161B BUJÍA INCANDESCENTE MOTOR CILINDRO 2, INTERRUPCIÓN	9122GBN			
		22/4.149		P161C BUJÍA INCANDESCENTE MOTOR CILINDRO 3, INTERRUPCIÓN	9122GBN			
		22/4.149		P161D BUJÍA INCANDESCENTE MOTOR CILINDRO 4, INTERRUPCIÓN	9122GBN			
		22/4.149		P0401 RETROALIMENTACIÓN GASES ESCAPE, FLUJO MUY PEQUEÑO, BORRAR FALLOS Y VOLVER A DIAGNOSITCAR	9122GBN			

## VENCIMIENTOS:

## CONTADO

06/09/2022

937,04 €

## DOMICILIACIÓN BANCARIA:

## Aviso Legal:

Información básica sobre protección de datos. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos 2016/679, Neumáticos El Candiles, S.L.desea informarle que los datos de carácter personal que Ud. nos facilite en este documento se tratarán para la gestión y el mantenimiento de la relación comercial, así como para la gestión de la reparación y el seguimiento de su vehículo. Igualmente, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, portabilidad, revocación, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos personales así como obtener información adicional y detallada sobre protección de datos a través de la cuenta de e-mail [administracion@elcandiles.es](mailto:administracion@elcandiles.es).