

Nº Valoración	8062LYF	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	10/04/2024 17:23:55	CUM	KI02204	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	10/04/2024 17:58:25	Matrícula	8062LYF		
Código Usuario	SEMAT, S.A. - JBellon - GtEstimate	VIN	KNADA817AN6688030		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	8062LYF
--------	---------	------------	---------

Atributos vehículo

Fecha de matriculación	30/05/2022
------------------------	------------

Equipamiento

Manual

INYECCION MULTIPUNTO 998CC 88KW (120) - G3LF	MANUAL 6 VELOCIDADES - M6CF1
--	------------------------------

VIN Decoder

TODO TERRENO 5 PUERTAS - W5

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - C17	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
---------------------	---

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
±	84260H8210WK	Moqueta piso	1,00	527,64			527,64
±	85770H8400WK	Guarnecido faldón tr	1,00	68,47			68,47
±	85730H8450WK	Guarnecido iz maletero	1,00	251,42			251,42
±	85740H8450WK	Guarnecido dr maletero	1,00	251,42			251,42
	85720H8400WK	Tapa guarnecido maletero	1,00	450,65			450,65
	82130H8000	Goma contorno puerta dl iz	1,00	95,70			95,70
	82140H8000	Goma contorno puerta dl dr	1,00	95,70			95,70
	83130H8400	Goma contorno puerta tr iz	1,00	137,36			137,36
	83140H8400	Goma contorno puerta tr dr	1,00	137,36			137,36
	97279H8000	Conducto iz ventilación	1,00	19,17			19,17
	97282H8000	Conducto dr ventilación	1,00	16,34			16,34
	97360H8000	Conducto inf iz ventilación	1,00	14,06			14,06
	97370H8000	Conducto inf dr ventilación	1,00	14,06			14,06
	97365H8000	Conducto inf iz ventilación	1,00	21,56			21,56
	97375H8000	Conducto inf dr ventilación	1,00	20,55			20,55
	LP97133D1000BK	Filtro antipolen - BIONICO - Nueva	1,00	36,05			36,05
±	88160H8000CUA	Tapizado banqueta dl iz	1,00	197,92			197,92
±	88260H8000CUA	Tapizado banqueta dl dr	1,00	173,24			173,24
±	88360H8020CUA	Tapizado respaldo dl iz	1,00	315,83			315,83
±	88460H8030SJK	Tapizado respaldo dl dr	1,00	322,80			322,80
±	89160H8000CUA	Tapizado banqueta tr	1,00	305,76			305,76
±	89360H8090CUA	Tapizado respaldo tr iz	1,00	329,39			329,39
±	89460H8040CUA	Tapizado respaldo tr dr	1,00	329,39			329,39
⚠	SIN REFERENCIA	Limpieza del vehículo	27,00	34,50			931,50
⚠	SIN REFERENCIA	Limpieza interior del vehículo	9,00	34,50			310,50
⚠	SIN REFERENCIA	Grasa	1,00	80,00			80,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	27310RQ0	Test diagnosis	0,20 h	34,50			6,90
+	97200R00EM	Desmontar y montar Caja climatización completa					
T1	97200R00EM	Desmontar y montar Caja climatización completa	4,70 h	34,50			162,15
I	23001A00	Sustituir Anticongelante					
I	84710R00EM	Desmontar y montar Tablero instrumentos					
I	84740R00	Desmontar y montar Soporte tablero instrumentos					
NI	27310RQ0	Test diagnosis					
⚠ T2	GtT98010	Limpiar Guarnecido techo	4,00 h	34,50			138,00
T1	82110R0B	Sustituir Goma contorno puerta dl iz / Sustituir Goma contorno puerta dl dr	0,40 h	34,50			13,80
T1	83110R0B	Sustituir Goma contorno puerta tr iz / Sustituir Goma contorno puerta tr dr	0,40 h	34,50			13,80
- T1	84260R00	Sustituir Moqueta piso	0,50 h	34,50			17,25

Nº Valoración	8062LYF	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	10/04/2024 17:23:55	CUM	KI02204	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	10/04/2024 17:58:25	Matrícula	8062LYF		
Código Usuario	SEMAT, S.A. - JBellon - GtEstimate	VIN	KNADA817AN6688030		

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	85830R00	Desmontar y montar Guarnecido inf pilar A iz					
I	85830R00	Desmontar y montar Guarnecido inf pilar A dr					
I	89001R00	Desmontar y montar Banqueta tr					
- T1	 85310R00	Desmontar y montar Guarnecido techo	1,20 h	34,50			41,40
I	85810R00	Desmontar y montar Parasol dl iz					
I	85810R00	Desmontar y montar Parasol dl dr					
I	85831R00	Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B iz					
I	85831R00	Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B dr					
I	85850R00	Desmontar y montar Guarnecido pilar C iz					
I	85850R00	Desmontar y montar Guarnecido pilar C dr					
T1	 85785R00EM	Sustituir Tapa guarnecido maletero	0,20 h	34,50			6,90
- T1	 88170R0B	Sustituir Tapizado banqueta dl iz / Sustituir Tapizado banqueta dl dr	0,90 h	34,50			31,05
I	88020R1AEM	Desmontar y montar Conj banqueta asiento dl iz					
I	88020R1AEM	Desmontar y montar Conj banqueta asiento dl dr					
- T1	 88370R0B	Sustituir Tapizado respaldo dl iz / Sustituir Tapizado respaldo dl dr	0,50 h	34,50			17,25
I	88050R00	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl iz					
I	88050R00	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl dr					
I	88340R00	Desmontar y montar Reposacabezas asiento dl iz					
I	88340R00	Desmontar y montar Reposacabezas asiento dl dr					
- T1	 89170R00	Sustituir Tapizado banqueta tr	0,30 h	34,50			10,35
- T1	 89371R00	Sustituir Tapizado respaldo tr dr	0,40 h	34,50			13,80
I	88340R00	Desmontar y montar Reposacabezas tr dr					
I	89000R00EM	Desmontar y montar Asiento tr					
I	89330R00	Desmontar y montar Respaldo tr dr					
- T1	 89371R00	Sustituir Tapizado respaldo tr iz	0,40 h	34,50			13,80
I	88340R00	Desmontar y montar Reposacabezas tr iz / Desmontar y montar Reposacabezas tr					
I	89330R00	Desmontar y montar Respaldo tr iz					
T1	 97372R0B	Sustituir Conducto iz ventilación / Sustituir Conducto dr ventilación	0,30 h	34,50			10,35

Nº Valoración	8062LYF	Marca - Modelo	KIA RIO/STONIC (D) 5P (20-)		
Fecha Alta	10/04/2024 17:23:55	CUM	KI02204	Origen	VinDecoder
F.Cálculo/Modif.	10/04/2024 17:58:25	Matrícula	8062LYF		
Código Usuario	SEMAT, S.A. - JBellon - GtEstimate	VIN	KNADA817AN6688030		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	05/01/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.453,84 €	Subtotal Horas MO	496,80 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (14,40 h)	496,80 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	496,80 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.453,84 €			Constante material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Variable de superficie (0%)	0,00 €
Total	5.453,84 €			Subtotal material	0,00 €
				Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
				Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

Sistema de pintura: Fabricante

Índice de materiales de pintura (%): 100

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.453,84 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	496,80 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	5.950,64 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.950,64 €	IVA (21%)	1.249,63 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	7.200,27 €
				Total	7.200,27 €

NOTAS



Manual



No Actualizada



Sin Precio



Documentado por GT Motive



► Pieza prepintada

± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por