



Factura
00052023

Fecha: 13 / 02 / 2023

Vence: 13 / 02 / 2023

EccoAire Ruben Blanco Carreira
Willis Arnaldo Caccavale Rodriguez 33548501B
Y6424433H Sierra Gañidoira 67, 3izq
Calle Arturo Soria 8, Bloque C, 2A 27004 Lugo (Lugo) España
28806 Alcala De Henares (Madrid) España
619282284
eccoaire@gmail.com

Concepto	Precio Ud.	Cant.	IVA	Total
Prueba de estanquidad Presurizacion con nitrógeno seco alta presion para detectar perdidas	205,00 €	1,00 unidad	43,05 € (21%)	248,05 €
Servicio reparacion de fugas Servicio de detección y reparación de fugas lo que incluye evacuacion de humedad en lineas frigorificas (vacio), abocardados, soldadura	455,00 €	1,00 unidad	95,55 € (21%)	550,55 €
Servicio de recarga R410A Servicio de recarga de gas fluorado R410A por empresa habilitada para la manipulación de gases fluorados	115,99 €	13,52 kilogramos	329,32 € (21%)	1.897,50 €
Servicio de traslado Traslado a mas de 50 km desde nuestra base	55,00 €	3,00 unidades	34,65 € (21%)	199,65 €
Cambio de correa unidad interior Susritucion de correa ventilador unidad interior	47,80 €	1,00 unidad	10,04 € (21%)	57,84 €
Mantenimiento Aire Acondicionado tipo Split 1x1 Limpieza de unidad interior y exterior, limpieza de baterias y filtros, con agua a presion o al seco con chorros de aire, incluye reparacion de ducto	76,00 €	1,00 unidad	15,96 € (21%)	91,96 €

Base imponible	2.516,98 €
IVA 21 % de 2.516,98 €	528,57 €

Total: 3.045,55 €

Notas

Factura creada del presupuesto 00252023
Presupuesto basado en capacidad de carga recomendado por el fabricante 10,9 kg de gas R410A, este equipo pudiera requerir carga adicional debido a la distancia existen entre la unidad exterior e interior

Método de pago

Transferencia ES7001825322230203338867