



Emisor

Enviar a

**Audiofactory S.L.**  
Calle del cine 34 local  
28024 Madrid  
Madrid

Teléfono: 915-187-073  
Correo: [contacto@afyproaudio.com](mailto:contacto@afyproaudio.com)  
Web: <https://afyproaudio.com>

**Óscar Sierra Rodríguez**  
Plaza del Salvador 10, 1º  
22200 Sariñena  
Huesca

CIF/NIF: 11845954B

Cliente envía por agencia de transporte a taller ALLEN HEATH XONE 4D SN: X4D/X 340712 con los siguientes síntomas:  
"Falla el segundo canal y el filtro de la derecha. Revisión general"

Comentario taller:  
Se saca de la caja y al tocarla, está manchada de aceite. Se observan gotas aceitosas por la carcasa, faders, etc. Al abrir la mesa se observa mucho vertido de aceite en el interior, faders y crossfader encharcados, al igual que varios potenciómetros y pulsadores. El conector USB de la tarjeta de sonido está partido y en nuestras pruebas, el ordenador la detecta pero no ha sido posible hacerla sonar.  
El fallo del filtro 2 está causado por un daño generalizado en la tarjeta y es necesario su reemplazo, también se recomienda sustituir los 4 faders de canal y el crossfader así como un lavado de todas las tarjetas, el chasis y demás elementos encharcados en aceite. La fuente de alimentación posee 2 condensadores hinchados, así como una zona recalentada y dañada por el propio calor generado por la fuente por lo que también es recomendable su reemplazo.

Importes visualizados en Euros

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Base imp.
Hora SAT Audio-technica	21%	45,00	2		90,00
003-860X PCB ASSY XONE:4D/DX LINEA	21%	32,02	4	15%	108,87
004-344X PCB ASSY XONE:4D MASTER V (Right Filter)	21%	97,73	1	15%	83,07
003-910X PCB ASSY XONE:4D PSU *	21%	74,54	1	15%	63,36
003-579X XONE:3D/4D XFDR ALPHA	21%	24,54	1	15%	20,86
Envío a Huesca	21%	12,11	1		12,11

Total (Base imp).	378,27
Total IVA 21%	79,43
<b>Total</b>	<b>457,70</b>

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma