

Calle de Albarracín, 34.
Madrid.

Tlfn. 913 791 200



NEUMÁTICOS



CAMBIO
DE ACEITE



REVISIÓN
OFICIAL



FRENOS



AMORTIGUADORES

RAZÓN SOCIAL CLIENTE

SERVICIOS DIVERSOS AJ S.L

C/REPUBLICA ARGENTINA 66 ATICO J
03007 - ALICANTE
Alicante

SERVICIOS DIVERSOS AJ S.L

C/REPUBLICA ARGENTINA 66 ATICO J
03007 - ALICANTE
Alicante

FACTURA

COD. CLIENTE	NIF / CIF	Nº FACTURA	FECHA	HOJA
10150078	ESB13911532	FV24/253.377	15/12/2024	1/1

CÓDIGO ART.	CONCEPTO	UDS.	PRECIO	DTO.	IMPORTE
Albarán nº: P03824/9747 de 09/12/2024					
3794568	0986494845 PASTILLAS DE FRENO BOSCH	1,00	94,56	35,00	61,46
105792	MONTAJE PASTILLA VEH LIG (EJE) FRENOS -	1,00	26,75		26,75
923348	0986478639 (JUEGO) FRENOS BOSCH	2,00	87,00	25,00	130,50
305524	MONTAR PASTILLA+DISCO (VL) EJE FRENOS -	1,00	49,89		49,89
L2119	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS VL -	1,00	46,86	35,00	30,46
308766	CAMBIO LIQUIDO FRENOS (TUR) LIQ-ADI	1,00		35,00	
906099	LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (70073) LIQ-AD KRAFFT	1,00		35,00	
Nº Parte 3.234 3616HGD KMS : 444.723 FIAT FIORINO					

IMPORTE BRUTO	TOTAL DTOS.	IMPORTE LIQUIDO	% IMP	IMPUESTOS	ENTREGA CTA	IMPORTE TOTAL
392,05 €	-92,99 €	299,06 €	21,00%	IVA 62,80 €		361,86 €

FORMA DE PAGO:

GIRO 30 Dias

VENCIMIENTOS:

20/01/2025 361,86 €

OBSERVACIONES:

Aviso legal:

- Todas las reparaciones o instalaciones están garantizadas por tres meses o 2000 kilómetros (excepto vehículos industriales en que el plazo será de quince días), en las condiciones especificadas en el artículo 16 del RD 1457/1986, de 10 de enero. En caso de que las piezas incorporadas al vehículo cuenten con un plazo de garantía superior, para las mismas regirá este plazo.
- La garantía del servicio a que se refiere esta factura será total y comprenderá mano de obra, piezas sustituidas, servicio de grúa, desplazamiento de operarios e impuestos, cargos o gravámenes que le sean aplicables y su cumplimiento se realizará sin que quepa postergación.
- La manipulación por terceros de las piezas garantizadas puede invalidar la garantía.
- Averiado el automóvil en garantía, deberá el cliente ponerse en contacto con éste para que proceda al cumplimiento de la garantía directamente o a través de terceros. A tales efectos, el aviso se realizará mediante cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el taller reparador.
- Si el taller garante no contestase a su requerimiento o se negase al cumplimiento de sus obligaciones, podrá el cliente realizar la reparación en cualquier otro establecimiento de entre los que se encuentren próximos, quedando el garante obligado al pago de la factura frente al cliente o usuario.
- La eventual aportación de piezas por el usuario, para la reparación de su vehículo, no afectará en ningún supuesto a la seguridad vial, ni será contraria a las normas de tráfico, debiendo el taller revisar dichas piezas, negándose a colocar piezas defectuosas o no homologadas; en todo caso, el taller que las montó no garantizará las mismas.
- El taller no se responsabilizará de la avería sobrevenida en relación con la o las reparaciones anteriores efectuadas, cuando el fallo mecánico se derive de la no aceptación por parte del usuario de la reparación de anomalías o de averías ocultas previamente comunicadas.

Serán de aplicación las Condiciones Generales Resguardo de Depósito y Orden de Reparación que puede consultar accediendo a la siguiente dirección:
<https://www.euromaster-neumaticos.es/condiciones-generales-resguardo-orden-reparacion>

Para pagos por transferencia: IBAN: ES34 0049 1500 0724 1024 4443

Privacidad:

Euromaster te informa que tus datos serán tratados con el fin de gestionar y mantener tu relación comercial y contractual con nosotros. Podrás ejercer tus derechos de acceso, portabilidad, revocación, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento mediante escrito al domicilio social o a través del e-mail lopd@euromaster.com.
MUY IMPORTANTE: para operaciones de camión le recordamos la OBLIGATORIEDAD, por su seguridad, de VERIFICAR el reapriete de las tuercas de las llantas manipuladas, una vez recorridos entre 40 y 100 kilómetros (siempre que no exista otra recomendación específica del fabricante del vehículo). Posteriormente VERIFICARLO periódicamente.