



## Harmonia Renewable Energy S.L.

NIMA:0800560142  
CIF B65790107  
Código de Transporte T-3526  
c/ Valencia 216 bajos Buzon 117  
Barcelona Barcelona 08011  
España






# FACTURA



Nº Factura	: 24-00827	Vendedor	: Aleix Mauri
Fecha Factura	: 06/08/2024	Forma de Pago	: Transferencia
Términos	: Neto 5		
Fecha de vencimiento	: 11/08/2024		

### Facturar a

#### Macanudo

CIF: B56209141  
Nombre Fiscal: Andina Ar Group SL  
Sant Joan 79  
Calella  
08370 Barcelona

#	Artículo & Descripción	Cantidad	Tarifa	Importe
1	 Limpieza de Campana(5-8 Filtros) Campana 6 filtros Limpieza de superficie interna de campana en la cocina. Incluido sus filtros. Se valora el espacio a limpiar, por la cantidad de filtros que tiene la campana. En esta limpieza, no está incluida la limpieza del plenum , ni las salidas de la aportación de aires que tienen algunas campanas de extracción. Esta tipo de limpieza de cualquier parte de la aportación de aires, se tiene que hacer un presupuesto a parte, no incluido en el precio presentado en este artículo.	1,00 Unidad	335,00	284,75
2	 Limpieza de campana ( 0 a 4 filtros ) Campana 4 filtros Limpieza de superficie interna de campana en la cocina. Incluido sus filtros. Se valora el espacio a limpiar, por la cantidad de filtros que tiene la campana. En esta limpieza, no está incluida la limpieza del plenum , ni las salidas de la aportación de aires que tienen algunas campanas de extracción. Esta tipo de limpieza de cualquier parte de la aportación de aires, se tiene que hacer un presupuesto a parte, no incluido en el precio presentado en este artículo.	1,00 Unidad	260,00	221,00
3	 Limpieza de turbina extractora de humos. Limpieza en profundidad de turbina de extracción y sus aspas. Caja de extracción de humos incluidas las paredes internas y externas. Sellado con cinta. Se limpian las poleas, los ejes, y se revisan las correas.  No se limpia el motor eléctrico para evitar fallos eléctricos o riesgo de electrocución.	1,00 Unidad/es	319,00	319,00
4	 Limpieza de Conductos primeros 3 metros Limpieza interior del conductos de extracción de humos. Dependiendo de acceso y del tipo de sistema a limpiar, se realizan las siguientes acciones: Hollín: Limpieza en seco mediante cañas de extracción y si es necesario espumado activo reactivo. Grasas: Limpieza mediante espumado activo reactivo; si los accesos lo permiten, se realiza mediante robot neumático. Si por lo contrario, no hay acceso , se realiza una inundación mediante espuma activa reactiva del conducto. Se valora por metros a limpiar.	3,00 Metro/s	50,00	127,50
5	 Limpieza de Conductos Limpieza interior del conductos de extracción de humos. Dependiendo de acceso y del tipo de sistema a limpiar, se	6,00 Metro/s	16,00	81,60

#	Artículo & Descripción	Cantidad	Tarifa	Importe
	realizan las siguientes acciones: Hollín: Limpieza en seco mediante cañas de extracción y si es necesario espumado activo reactivo. Grasas: Limpieza mediante espumado activo reactivo; si los accesos lo permiten, se realiza mediante robot neumático. Si por lo contrario, no hay acceso, se realiza una inundación mediante espuma activa reactiva del conducto. Se valora por metros a limpiar.			
6	 Desplazamientos(ZONA 2) Ida y Vuelta	1,00 Unidad	90,00	76,50
7	Visita Técnica	1,00	-70,00	-70,00
8	 Financiación por aceite generado Financiación generada por los aceites que se entregará durante el tiempo pactado en el contrato firmado por ambas partes.	700,00 Litros	-0,50	-350,00

#### Notes

IBAN: ES83 0182 1966 43 0201856356  
4 cuotas de 164,96€

Enlace de pago en línea



#### Términos y condiciones

La firma o estampación de sello en el presente documento, comporta la conformidad del mismo por el destinatario, así como la aceptación de las obligaciones y pactos que en él se establecen y que constan en el presente documento; de acuerdo con el Código de Comercio, y en especial con los artículos 50 y siguientes de dicha norma, así como con los artículos 1088 y concordantes del Código Civil Español

Sub Total	690,35
IVA (21%)	144,97
<b>Total</b>	<b>€835,32</b>
Pago realizado	(-) 505,41
<b>Saldo adeudado</b>	<b>€329,91</b>