



Harmonia Renewable Energy S.L.

NIMA:0800560142
CIF B65790107
Código de Transporte T-3526
c/ Valencia 216 bajos Buzon 117
Barcelona Barcelona 08011
España

FACTURA

Nº Factura	: 25-00178	Vendedor	: Antoni Poveda
Fecha Factura	: 20/02/2025	Forma de Pago	: Transferencia
Términos	: Pagadero a la recepción		
Fecha de vencimiento	: 20/02/2025		

Facturar a

Inti&chaska Arago




CIF: B72499379



Nombre Fiscal: D.A Inversiones Bcn SL

Carrer d'Aragó 211

Barcelona

08011

#	Artículo & Descripción	Cantidad	Tarifa	Importe
1	 Limpieza de campana SIN PLENUM (0 a 4 filtros) Campana 2 filtros Limpieza de superficie interna de campana en la cocina. Incluido sus filtros. Se valora el espacio a limpiar, por la cantidad de filtros que tiene la campana. En esta limpieza, no está incluida la limpieza del plenum , ni las salidas de la aportación de aires que tienen algunas campanas de extracción. Esta tipo de limpieza de cualquier parte de la aportación de aires, se tiene que hacer un presupuesto a parte, no incluido en el precio presentado en este artículo.	1,00 Unidad	286,00	286,00
2	 Sustitución de Turbina con MOTOR INCORPORADO Se sustituye la turbina de extracción incorporado. Incluye mediciones , desplazamiento para la sustitución y mediciones. Incluye montaje , y pequeña tornillería. Puesta en machar y pruebas de eficacia. No incluye cualquier modificación de instalación eléctrica.	1,00 Unidad	633,00	633,00
3	 Limpieza de Conductos primeros 3 metros Limpieza interior del conductos de extracción de humos. Dependiendo de acceso y del tipo de sistema a limpiar, se realizan las siguientes acciones: Hollín: Limpieza en seco mediante cañas de extracción y si es necesario espumado activo reactivo. Grasas: Limpieza mediante espumado activo reactivo; si los accesos lo permiten, se realiza mediante robot neumático. Si por lo contrario, no hay acceso , se realiza una inundación mediante espuma activa reactiva del conducto. Se valora por metros a limpiar.	3,00 Metro/s	55,00	165,00
4	 Limpieza de Conductos Limpieza interior del conductos de extracción de humos. Dependiendo de acceso y del tipo de sistema a limpiar, se realizan las siguientes acciones: Hollín: Limpieza en seco mediante cañas de extracción y si es necesario espumado activo reactivo. Grasas: Limpieza mediante espumado activo reactivo; si los accesos lo permiten, se realiza mediante robot neumático. Si por lo contrario, no hay acceso , se realiza una inundación mediante espuma activa reactiva del conducto. Se valora por metros a limpiar.	16,00 Metro/s	18,00	288,00

#	Artículo & Descripción	Cantidad	Tarifa	Importe
5	 Registros Placa de Inoxidable, con sellando de porcelana, y completamente hermética, para inspecciones y realización de limpiezas de los conductos de extracción.	2,00 Unidad/es	55,00	110,00
6	 Financiación por aceite generado Financiación generada por los aceites que se entregará durante el tiempo pactado en el contrato firmado por ambas partes.	1.000,00 Litros	-0,50	-500,00

Notes

CONDICIONES DE PAGO.

50% a la aceptación del presupuesto
50% a la finalización del servicio

Número de cuenta: ES83 0182 1966 43 0201856356

Enlace de pago en línea



Términos y condiciones

La firma o estampación de sello en el presente documento, comporta la conformidad del mismo por el destinatario, así como la aceptación de las obligaciones y pactos que en él se establecen y que constan en el presente documento; de acuerdo con el Código de Comercio, y en especial con los artículos 50 y siguientes de dicha norma, así como con los artículos 1088 y concordantes del Código Civil Español

Sub Total	982,00
IVA (21%)	206,22
Total	€1.188,22
Pago realizado	(-) 500,00
Saldo adeudado	€688,22