



**AGRÍCOLA CONEJO, S.L.**  
**CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH**  
C/ FERNANDO POO, 47  
06240 FUENTE DE CANTOS  
BADAJOZ  
TELÉFONO: 924 500 132  
C. I. F. : B06364954



## FACTURA TALLER

Nª Factura	Fecha	Página
FT166	30/03/2023	1 / 1

NIF: 251737500Q

ID Cliente: 43010696

Tipo: Clientes

Dirección fiscal:

**CAVACAS GUERRA RUI MIGUEL**

MINA DO BAUGAHLO, 7250-243 MONTE DO SENAL 17

(Portugal)

Portugal

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos	Importe
Centro:	FUENTE CANTOS	Nº O.T.:	3865	Fecha O.T.:	01/03/2023
Tipo Máquina:	TRACTOR	Marca:	CASE IH	Modelo:	QUANTUM 110CL
Matricula:		Nº Serie:	HLRF011LKMLU14049	Horas/Km:	473
1. LIMAR ANCLAJES DE LA PALA QUE NO ENTRABA , PROBAR QUE ENGANCHE BIEN , EXPLICAR AL CLIENTE Y EXPLICAR COMO SE DESENGANCHABA LA DEL OTRO TRACTOR. VER PROBLEMA TDF. BUSCAR PIEZAS QUE FALTAN PORQUE PACO LO PERDIÓ. BUSCAR TORNILLOS PARA ACOPLAR TENSOR. ADAPTAR SENSOR A PLACA Y PROBAR QUE TODO FUNCIONA.					229,20
DES	Desplazamiento FORD TRANSIT	200,00	0,6000		120,00
Otros servicios					120,00
MO	General cliente	10,50	40,0000	74,00%	109,20
MO	General cliente (Fuera de taller)	1,50	40,0000	100,00%	
Mano de obra					109,20

Total repuestos	Total descuentos	370,80
Total otros servicios	120,00	
Total mano de obra	109,20	

Total importes 229,20  
IVA Exento 0,00 % s/ 229,20 0,00

Términos de pago: A la vista

**Total EUR** 229,20

Domiciliación bancaria:

Vencimientos: 31/03/2023 : 229,20 €

Observaciones para el cliente:

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

## **SIGAUS**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

## **Garantía**

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.