



AGRÍCOLA CONEJO, S.L.

CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH

C/ FERNANDO POO, 47
06240 FUENTE DE CANTOS
BADAJOZ
TELEFONO: 924 500 132
C. I. F. : B06364954



FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT566	30/11/2022	1 / 1
NIF: A78211596		ID Cliente: 43010682
Tipo: Clientes		

Dirección fiscal:

El Cahoso S.A

Avda. Europa 20 A. Polg.Emp. L
28108 ALCOBENDAS
Madrid (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
Centro: BADAJOZ	Nº O.T.: 3508	Fecha O.T.: 05/10/2022		
Tipo Máquina: TRACTOR	Marca: NEW HOLLAND	Modelo: TL100A 4WD		
Matricula: E8705BCV	Nº Serie: HJS011537	Horas/Km: 8534		
1. HACER RECUPERACION DE GAS 70G, Y HACER VACIO PARA PRUEBA DE NITROGENO. HACER PRUEBA DE NITROGENO, BUSCAR FUGAS DE AC, DESMONTAR TUBO PICADO AC. DESMONTAR COMPRESOR, HACER PRUEBA DE NITROGENO BUSCAR FUGAS, METER COMPRESOR EN UN CUBO DE AGUA, DESMONTAR TUBOS QUE VAN AL COMPRESOR Y DESMONTAR EVAPORADOR PARA BUSCAR FUGAS EN ÉL. MONTAR RADIADOR AC, MONTAR TODAS LAS TUBERIAS POR SU SITIO, MONTAR COMPRESOR EN SU SOPORTE, MONTAR TECHO. MONTAR CORREAS, LA DE AIRE ACONDICIONADO Y LA DEL VENTILADOR, Y HACER EL VACIO PARA VER SI TENIA PERDIDAS. PONER GOMA NUEVA EN EL CRISTAL, PREPARAR Y ENDEREZAR SOPORTE			1.656,99	
999	JUNTAS METAL BUNA GAS 1/2	4,00	0,3300	1,32
650886501	LUNA TRASERA	1,00	50,9500	50,95
654921394/5	GOMA DE SELLADO	2,00	20,8600	41,72
65402120	CERRADURA PUERTA	1,00	78,8400	78,84
5802350473	V-BELT	1,00	28,9000	28,90
999	CORREA 13X1050	1,00	19,5500	19,55
999	LATIGUILLO A/A	1,00	78,4000	78,40
999	BUSCAR FUGA	1,00	110,1100	110,11
	Repuestos			409,79
MO	General cliente	31,18	40,0000	1.247,20
	Mano de obra			1.247,20

Total repuestos	409,79	Total importes	1.656,99
Total otros servicios		IVA General 21,00 % s/ 1.656,99	347,97
Total mano de obra	1.247,20		

Términos de pago: A la vista Total EUR 2.004,96

Domiciliación bancaria:

Vencimientos: 01/12/2022 : 2.004,96 €

Observaciones para el cliente:

LE AGRADECemos SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

SIGAUS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

Garantía

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.