



AGRÍCOLA CONEJO, S.L.

CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH

C/ FERNANDO POO, 47
06240 FUENTE DE CANTOS
BADAJOZ
TELEFONO: 924 500 132
C. I. F. : B06364954



FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT18	02/02/2024	1 / 1
NIF: 80035702A		ID Cliente: 43000677
Tipo: Clientes		

Dirección fiscal:

CORTES NISA BLAS

CORTES NISA. BLAS

C/JUAN MUÑOZ ORTEGA,17

06250 BIENVENIDA

Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos	Importe
Centro: FUENTE CANTOS	Nº O.T.: 4787		Fecha O.T.: 25/01/2024		
Tipo Máquina: TRACTOR	Marca: CASE IH		Modelo: MAXXUM 110		
Matricula: E0647BGC	Nº Serie: ZCBE58054		Horas/Km: 6300		
1. PONER CRISTAL TRASERO.					341,00
87744542	CRISTAL TRASERO	1,00	278,0000		278,00
	Repuestos				278,00
MO	General cliente	1,75	44,0000	18,18%	63,00
	Mano de obra				63,00
2. VER SISTEMA A/A.					381,61
87651028	PRISIONERO	1,00	7,7000		7,70
12164224	TUERCA	1,00	3,8000		3,80
82014658	ARANDELA DE BLOQUEO	1,00	8,3000		8,30
	Repuestos				19,80
MO	General cliente	10,05	44,0000	18,18%	361,81
	Mano de obra				361,81
Total repuestos	297,80	Total descuentos	94,39	Total importes	722,61
Total otros servicios				IVA General 21,00 % s/ 722,61	151,75
Total mano de obra	424,81				
Términos de pago:	Reposición			Total EUR	874,36
Domiciliación bancaria:					
Vencimientos:	03/02/2024 : 874,36 €				
Observaciones para el cliente:					

LE AGRADECemos SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

SIGAUS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

Garantía

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.