



AGRÍCOLA CONEJO, S.L.

CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH

C/ FERNANDO POO, 47
06240 FUENTE DE CANTOS
BADAJOZ
TELEFONO: 924 500 132
C. I. F. : B06364954



FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT278	31/05/2023	1 / 1
NIF: 44784985Y		ID Cliente: 43001984
Tipo: Clientes		

Dirección fiscal:

JESUS SALVADOR CARRILLO PINILLA
C/ LARGA,1. 1B
06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS
Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos	Importe
Centro: BADAJOZ	Nº O.T.: 4059		Fecha O.T.: 17/05/2023		
Tipo Máquina: TRACTOR	Marca: JOHN DEERE		Modelo: 7710		
Matricula: E6602BBY	Nº Serie: RW7710R058861		Horas/Km: 7271		
1. VERIFICAR TODO EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, IR PROBANDO QUE EN LOS DEPÓSITOS FLUYE BIEN EL GASOIL. VER QUE LA BOMBA TIENE PROBLEMA DE AIRE Y NO LLEGA EL GASOIL. CAMBIAR FILTRO DE GASOIL. INTERCALAR UNA PERILLA CEBADORA, SANGRARLO Y ARRANCARLO. PONER TODAS LAS CHAPAS QUE TENÍA QUITADAS.					
RE508633	ELEMENTO GASOIL	1,00	45,9900		45,99
999	PURGADOR	18,33	4,7630		87,31
Repuestos					
MO	General cliente	5,33	40,0000	10,00%	191,88
Mano de obra					
Total repuestos	133,30	Total descuentos	21,32	Total importes	325,18
Total otros servicios				IVA General 21,00 % s/ 325,18	68,29
Total mano de obra	191,88				
Términos de pago:	Contado			Total EUR	393,47
Domiciliación bancaria:					
Vencimientos:	01/06/2023 : 393,47 €				
<i>Observaciones para el cliente:</i>					

LE AGRADECemos SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

SIGAUS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

Garantía

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.