



AGRÍCOLA CONEJO, S.L.

CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH

C/ FERNANDO POO, 47
06240 FUENTE DE CANTOS
BADAJOZ
TELEFONO: 924 500 132
C. I. F. : B06364954



FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT249	15/06/2020	1 / 1
NIF: 08875318D		ID Cliente: 43001810
Tipo: Clientes		

Dirección fiscal:

MANUEL JESÚS GALINDO MEJÍAS
C/PASEO EXTREMADURA Nº 5
06176 MORERA, LA
Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
Centro: BADAJOZ	Nº O.T.: 1231	Fecha O.T.: 12/05/2020		
Tipo Máquina: TRACTOR	Marca: JOHN DEERE	Modelo: 6920		
Matricula:	Nº Serie: L06910V274071	Horas/Km: 0		
1. REPARAR FALLO SUMINISTRO DE GASOIL.DIAGNOSTICAR FALLO DE ARRANQUE.MONTAR Y ACOPLAR FARO.MONTAR PUESTA EN MARCHA				616,75
930-250	MOTOR DE ARRANQUE CON REDUCTOR	1,00	315,0000	315,00
	Repuestos			315,00
DES	Desplazamiento FIAT DUCATO	224,00	0,5000	112,00
	Otros servicios			112,00
MO	General cliente (Fuera de taller)	5,75	33,0000	189,75
	Mano de obra			189,75

Total repuestos	315,00	Total importes	616,75
Total otros servicios	112,00	IVA General 21,00 % s/ 616,75	129,52
Total mano de obra	189,75		

Términos de pago: A la vista Total EUR 746,27

Domiciliación bancaria:

Vencimientos: 16/06/2020 : 746,27 €

Observaciones para el cliente:

LE AGRADECemos SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

SIGAUS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

Garantía

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.