



AGRÍCOLA CONEJO, S.L.

CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH

C/ FERNANDO POO, 47
06240 FUENTE DE CANTOS
BADAJOZ
TELEFONO: 924 500 132
C. I. F. : B06364954



FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT250	15/06/2020	1 / 1
NIF: 08875318D		ID Cliente: 43001810
Tipo: Clientes		

Dirección fiscal:

MANUEL JESÚS GALINDO MEJIAS
C/PASEO EXTREMADURA Nº 5
06176 MORERA, LA
Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
Centro: BADAJOZ	Nº O.T.: 1290	Fecha O.T.: 26/05/2020		
Tipo Máquina: TRACTOR	Marca: JOHN DEERE	Modelo: JD 6820		
Matricula:	Nº Serie: L068200394118	Horas/Km: 0		
1. DIAGNOSTICAR FALLO DE MOTOR.REVISAR Y REPARAR CABLEADO DEL PIRULO.				221,67
C19DG	BATERIA CECAUTO GREEN 110AH	1,00	125,9200	125,92
R.1.50.25	CABLE DE INSTALACION 25 M	2,00	0,7500	1,50
	Repuestos			127,42
DES	Desplazamiento FIAT DUCATO	40,00	0,5000	20,00
	Otros servicios			20,00
MO	General cliente (Fuera de taller)	2,25	33,0000	74,25
	Mano de obra			74,25

Total repuestos	127,42	Total importes	221,67
Total otros servicios	20,00	IVA General 21,00 % s/ 221,67	46,55
Total mano de obra	74,25		

Términos de pago: A la vista Total EUR 268,22

Domiciliación bancaria:

Vencimientos: 16/06/2020 : 268,22 €

Observaciones para el cliente:

LE AGRADECIMOS SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

SIGAUS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

Garantía

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.