



AGRÍCOLA CONEJO, S.L.

CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH

C/ FERNANDO POO, 47
06240 FUENTE DE CANTOS
BADAJOZ
TELEFONO: 924 500 132
C. I. F. : B06364954



FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT243	15/06/2020	1 / 1
NIF: 08206665N		ID Cliente: 43001752
Tipo: Clientes		

Dirección fiscal:

AMALIA LOPEZ LANCHO
C/ SAN ISIDRO 2
06004 BADAJOZ
Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
Centro: BADAJOZ	Nº O.T.: 1233	Fecha O.T.: 12/05/2020		
Tipo Máquina: TRACTOR	Marca: NEW HOLLAND	Modelo: TL100A		
Matricula:	Nº Serie: HJS109178	Horas/Km: 10976		
1. SUSTITUIR JUNTA DE SALIDA DE PRESIÓN DE LA BOMBA.SUSTITUIR BOMBIN GASOIL Y MONTAR VALVULA ANTIRETORNO.DESMONTAR TUBO DE PRESION HIDRAULICO.				394,51
86977728	JUNTA HERMETICA	1,00	0,8360	0,84
5146466	ANILLO	1,00	2,1450	2,15
100-205	BOMBIN DE ALIMENTACIÓN	1,00	124,6630	124,66
999	LATIGUILLO R2T	1,00	51,3600	51,36
999	SOLDADURA MACHO EN ESPIGA	1,00	12,0000	12,00
999	JUNTAS TÓRICAS	1,00	5,0000	5,00
Repuestos				196,01
DES	Desplazamiento FIAT DUCATO	100,00	0,5000	50,00
Otros servicios				50,00
MO	General cliente (Fuera de taller)	4,50	33,0000	148,50
Mano de obra				148,50

Total repuestos	196,01	Total importes	394,51
Total otros servicios	50,00	IVA General 21,00 % s/ 394,51	82,85
Total mano de obra	148,50		

Términos de pago: A la vista Total EUR 477,36

Domiciliación bancaria:

Vencimientos: 16/06/2020 : 477,36 €

Observaciones para el cliente:

LE AGRADECemos SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

SIGAUS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

Garantía

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.