



**AGRÍCOLA CONEJO, S.L.**  
**CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH**  
C/ FERNANDO POO, 47  
06240 FUENTE DE CANTOS  
BADAJOZ  
TELÉFONO: 924 500 132  
C. I. F. : B06364954



## FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT676	31/12/2023	1 / 1

NIF: 8848167K

ID Cliente: 43002045

Tipo: Clientes

Dirección fiscal:

**ANTONIO GARCIA CONTRERAS**

C/ HERMANA DE LA CRUZ 40  
06120 OLIVA DE LA FRONTERA  
Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos	Importe
Centro:	FCANTOS	Nº O.T.:	4634	Fecha O.T.:	01/12/2023
Tipo Máquina:	TRACTOR	Marca:	CASE IH	Modelo:	JX90U
Matricula:	E4228BCF	Nº Serie:	001283437	Horas/Km:	0
1. INTENTAR CALIBRAR TRANSMISIÓN PERO NO SE VE EL CUADRO PORQUE TIENE HUMEDAD Y LA CONEXION NO ES VALIDA PARA LA PERA. AJUSTAR EMBRAGUE HASTA QUE QUEDA FINO.					206,40
DES	Desplazamiento FORD TRANSIT	156,00	0,4000		62,40
Otros servicios					62,40
MO	General cliente	3,00	40,0000	10,00%	108,00
MO	General cliente (Fuera de taller)	1,00	40,0000	10,00%	36,00
Mano de obra					144,00

Total repuestos	Total descuentos	16,00	Total importes	206,40
Total otros servicios	62,40		IVA General 21,00 % s/ 206,40	43,34
Total mano de obra	144,00			
Términos de pago:	A la vista		Total EUR	249,74
Domiciliación bancaria:				
Vencimientos:	01/01/2024 : 249,74 €			
Observaciones para el cliente:				

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

## **SIGAUS**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

## **Garantía**

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.