



**AGRÍCOLA CONEJO, S.L.**  
**CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH**  
C/ FERNANDO POO, 47  
06240 FUENTE DE CANTOS  
BADAJOZ  
TELÉFONO: 924 500 132  
C. I. F. : B06364954



## FACTURA TALLER

Nº Factura	Fecha	Página
FT119	30/03/2023	1 / 1

NIF: 08782459R

ID Cliente: 430000665

Tipo: Clientes

Dirección fiscal:

**HERNANDEZ MALDONADO SANTIAGO**  
**HERNANDEZ MALDONADO. SANTIAGO**

C/ EDUARDO ACOSTA,25,  
06260 MONESTERIO  
Badajoz (España)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos	Importe
Centro:	FCANTOS	Nº O.T.:	3924	Fecha O.T.:	23/03/2023
Tipo Máquina:	TRACTOR	Marca:	JOHN DEERE	Modelo:	6320 4WD
Matricula:	E7869BDS	Nº Serie:	L06320E493229	Horas/Km:	9001
1. IR A FINCA A CAMBIAR POLEA Y CORREA DE VENTILADOR					326,83
AL157596	RODILLO TENSOR	1,00	73,3150		73,32
8PK2475XD	CORREA TRAPEZOIDAL ACANALADA	1,00	41,1100		41,11
Repuestos					114,43
DES	Desplazamiento FIAT DUCATO	144,00	0,6000		86,40
Otros servicios					86,40
MO	General cliente (Fuera de taller)	3,50	40,0000	10,00%	126,00
Mano de obra					126,00

Total repuestos	114,43	Total descuentos	14,00	Total importes	326,83
Total otros servicios	86,40			IVA General 21,00 % s/ 326,83	68,63
Total mano de obra	126,00				

Términos de pago: A la vista

Domiciliación bancaria:

Vencimientos: 31/03/2023 : 395,46 €

Observaciones para el cliente:

**Total EUR** 395,46

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

## **SIGAUS**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

## **Garantía**

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.