



**AGRÍCOLA CONEJO, S.L.**  
**CONCESIONARIO OFICIAL CASE IH**  
C/ FERNANDO POO, 47  
06240 FUENTE DE CANTOS  
BADAJOZ  
TELÉFONO: 924 500 132  
C. I. F. : B06364954



## FACTURA TALLER

| Nº Factura | Fecha      | Página |
|------------|------------|--------|
| FT225      | 31/12/2018 | 1 / 1  |

NIF: 75433830V

ID Cliente: 430001465

Tipo: Clientes

Dirección fiscal:

**RODRIGUEZ PORTILLO MARIA ROSAR**

C/ HOSPITAL, 6

06950 VILLAGARCIA DE LA TORRE

Badajoz (España)

| Referencia                               |                 | Descripción |                   | Cantidad    | Precio     | Importe |
|--|-----------------|-------------|-------------------|-------------|------------|---------|
| Centro:                                  | FCANTOS         | Nº O.T.:    | 349               | Fecha O.T.: | 28/12/2018 |         |
| Tipo Máquina:                            | TRACTOR         | Marca:      | MASSEY FERGUSON   | Modelo:     | 7724       |         |
| Matricula:                               | V5200BGV        | Nº Serie:   | VKKMX67RH6B166011 | Horas/Km:   | 0          |         |
| 1. QUITAR CORREA Y MONTAR OTRA Y PROBAR. |                 |             |                   |             |            | 50,00   |
| MO                                       | General cliente |             |                   | 2,00        | 25,0000    | 50,00   |
| Mano de obra                             |                 |             |                   |             |            | 50,00   |

Total repuestos  
Total otros servicios  
Total mano de obra 50,00

Total importes 50,00  
IVA General 21,00 % s/ 50,00 10,50

Términos de pago: A la vista

Domiciliación bancaria:

Vencimientos: 01/01/2019 : 60,50 €

Observaciones para el cliente:

**Total EUR 60,50**

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA. ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO.

## **SIGAUS**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 679/2006, ponemos en su conocimiento que el responsable de la entrega del residuo de envases o envase usado, para su correcta gestión ambiental, es su poseedor final.

## **Garantía**

La garantía total de esta reparación caduca a los tres meses (o quince días en vehículos Industriales) a partir de la fecha de entrega del vehículo o 2.000 kilómetros recorridos.