

Operarios **FRANK, AUGUSTO, y SERGI** Fecha **31-07-24** Nº
Empresa **MAGANUDO**
Dirección: **Sant Joan 79, calldà, 08370.**
Desplazamiento Ida **07:10** Desplazamiento Vuelta
Hora Llegada Cliente **08:55** Hora Salida Cliente **16:40**
Hora Paro Comida Lugar Comida
Trabajos Realizados **Limpieza ambos Campanas del G & 4 filtros.
Limpieza 3mts de Conductos.
Limpieza Turbin con Campana 4 filtros.
Hacer un chape.**

Materiales y Maquinaria Utilizados

Kochon Aspirador Taladro o-b-c

Observaciones y Conformidad Cliente

Firma de la Empresa

Operario 1 **FRANK**
Operario 2 **AUGUSTO**
Operario 3 **SERGI**
Firma

**Firma del Cliente**

Nombre **Nirbeilyn**
Apellido **Pernalete**
DNI **19786933E**
Firma

