



full
service
renting

Calle Gobelas, 13 28023, Madrid
Tel. (+34) 902 430 522
Fax. (+34) 902 364 517
sac@apkrenting.com
www.apkrenting.com

APK:
912063660
912063665
ASISTENCIA:
900101399
917001001
910612377

Hoja de Devolución

Contrato N°: 98122580020

La presente Hoja de devolución se formaliza de acuerdo con lo convenido por las partes en el Contrato mercantil de arrendamiento descrito en el encabezamiento.

Datos del Vehículo

Marca: KIA Modelo: Stonic
Matrícula: 8062LYF Color: METALIZADO
Bastidor: KNADA817AN6688030 Kms contratados: 15.000 Kms

Datos persona que devuelve el vehículo:

Nombre: DIEGO LUCENDO DIAZ DNI / NIE: 70986150 - P
Teléfono: 649239578

Datos de la devolución del vehículo:

Fecha: 29-02-2024 Kms en devolución: 24.333
Lugar: SALOBRAL Hora: 17:11
Pers./empresa: 6402659 DNI/CIF: B-13S43129

Documentación del vehículo y elementos objeto de devolución:

Marcar como proceda	Si	No	Marcar como proceda	Si	No	Marcar como proceda	Si	No
F. Técnica (cotejo)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F. técnica (original)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gato / Herramientas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P. Circulación (cotejo)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P. circulación (original)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tomillo remolque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de seguro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave / mando principal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rueda repuesto / tapacubos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Libros mantenimiento/Garantía	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2ª Llave / mando	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit antipinchazos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Libro de instrucciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfombrillas / bandeja tras.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit APK (chaleco / luz V16)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Navegador /Bluetooth	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antena exterior	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mejero / Tapón 12v	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estado exterior e interior del vehículo:

Marcar como proceda	Si	No	Marcar como proceda	Si	No	Marcar como proceda	Si	No
Daños lateral izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daños Luna / Cristales	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Daños lateral derecho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daños / Manchas tapicería	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manchas / daños habitáculo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Daños frontal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daños salpicadero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manchas / daños maletero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Daños techo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños volante /pomo/l.mano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Testigos avería encendidos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Daños bajos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños asidero / Parasol	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Precisa limpieza interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Daños neumáticos / llantas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños Retrovisores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Precisa limpieza maletero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Marcar nivel de carburante en kilómetros de autonomía: RECOGIDA (.....Kms) ENTREGA (.....Kms)

El incumplimiento por el Arrendatario de la obligación de devolución de la documentación (ficha técnica del Vehículo, permiso de circulación y libro de mantenimiento) y de los juegos de llaves recibidos en su día, así como de cualquiera de los elementos existentes en el Vehículo que constaban identificados en la Hoja de Entrega, conllevará el pago por su parte el Arrendador de una indemnización de DOSCIENTOS EUROS (200,00 €) por cada documento, juego de llaves o elemento no devuelto.

**Las indicaciones anteriores del estado del vehículo quedan sujetas a la peritación definitiva realizada por una empresa independiente, en la que se basará la liquidación prevista en el contrato.

Firma o sello

(O persona autorizada por cliente)

Firma o sello Transporte

(Autorizado por APK)

Firma o sello

(O persona autorizada por APK)



SEMAT, S.A. DPTO. INSPECCIÓN
C/ Musgo, 1 - Madrid - CIF: A28021715
Daños Constatados, ver descripción
en Acta de Inspección adjunta.